


# 3M 982C Cubitron II fibro disco Hoja Técnica.


## **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**



Fibro disco fabricado con la revolucionaria tecnología de formación precisa de grano cerámico abrasivo, Cubitron™II, el cual tiene forma triangular y esta electrostáticamente orientado para formar puntas cortantes que actúan como herramientas de corte individuales con una gran duración y poder de desbaste.







Abrasivo recubierto comun

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

**Mineral:** Cubitron II (oxido de aluminio cerámico)

Respaldo: Fibra de papel vulcanizada.

Adhesivo: Resina sobre resina.

Construcción: abierta

Granos disponibles: 36+, 60+ y 80+ Formas disponibles: 7" x 7/8", 4.5" x 7/8"

Velocidad máxima de operación: disco de 7" 8.500 rpm y disco de 4.5"

13.300 rpm.

**Stock number:** 60440227076 fibro disco de 7" x 7/8" de cambio rápido GL. 60440227027 fibro disco de 7" x 7/8" fijación con tuerca. 60440227001 fibro disco de 4.5" x 7/8" fijación con tuerca.

#### **APLICACIONES**

Operaciones de desbaste pesado de soldadura, biselado, limpieza, dimensionamiento y acabado de piezas metálicas con pulidoras angulares eléctricas o neumáticas. Recomendado para operaciones sobre acero martensitico debido a la baja generación de calor durante el proceso de corte.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

El abrasivo debe ser almacenado en su empaque original a una temperatura que oscile entre 15°C y 26°C y una humedad relativa que este entre el 35% y 50%. El empaque debe estar a una distancia de por lo menos 25 cm. del piso, paredes, ventanas y en general de lugares que tengan una alta humedad. El almacenamiento incorrecto puede llegar a reducir considerablemente la vida útil del producto.

## **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

- Para operaciones de desbaste se recomienda usar los soportes para fibro disco 3M, los cuales permiten optimizar el rendimiento del disco, hacer el trabajo mas rápido, reducir el riesgo de quemaduras en el metal sobre el cual se esta trabajando, lograr mejores acabados y tener una operación más segura. Para operaciones de desbaste fuerte donde el disco no requiere mucha adaptación a la superficie, se recomienda el soporte rojo, para operaciones en las que el disco requiere cierto grado de flexibilidad se recomiendo el soporte gris.
- Siempre use la secuencia de granos adecuada de acuerdo al acabado que se busca. Con la finalidad de obtener el mejor rendimiento y valor de los abrasivos, se recomienda en la secuencia del proceso de lijado no saltarse mas de un grano, ejemplo: si se tiene una secuencia de lijado con grano P80, el grano que seguiría seria el P100, luego el P120 y para terminar el grano P180, la secuencia recomendada seria P80 + P120 + P180.
- Nunca sobre pasar la velocidad máxima de giro del fibro disco.
- Utilizar el disco en un ángulo de +/- 15° en relación con la pieza para evitar marcas profundas de desbaste sobre la pieza.
- Evitar chocar el fibro disco contra bordes cortantes, ya que estos pueden hacer que el disco se fragmente en varias partes y generar un accidente.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En operaciones de lijado siempre use gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad y mascarilla de respiración para ambientes contaminados de polvo. Siempre siga las instrucciones de seguridad del fabricante de la maquina y nunca opere maquinas desconocidas sin antes haber recibido entrenamiento. Siempre usar las pulidoras angulares con su respectiva guarda de protección.



División de Abrasivos Industriales 3M de Colombia S.A. Teléfono: (1) 4161666 Avenida el dorado #75-93 Bogota